

Díspárnahuzat mosási-kezelési útmutató:

- **Mosás:** Mérsékelt meleg, legfeljebb 40°C hőmérsékletű semleges, szintetikus mosószert tartalmazó oldatban nyomkodva kézzel, vagy forgódobos mosógéppel, bő mosóoldatban mosható. A szennyezettebb helyeket szivaccsal enyhén dörzsöljük.
- **Fehérités:** Aktív klór tartalmú oldattal ne fehéritsük, klór tartalmú mosószerrel ne mossuk!
- **Öblítés:** a huzatot legalább kétszer ajánlatos kiöblíteni a mosószer maradványoktól. Először a mosási hőfokhoz közeli hőmérsékleten, majd hideg vízzel célszerű öblíteni.
- **Vasalás:** Mérsékelt meleg, legfeljebb 150°C talp hőmérsékletű vasalóval enyhén simítva. A mosás közben keletkezett gyűrődéseket még nedves állapotban történő vasalással is elsimíthatjuk.
- **Szárítás:** Dobos szárítás tilos! Rövid ideig tartó centrifugálás után kihúzogatva, függesztve, fűtőtesttől távol, szobahőmérsékleten szárítsuk.